



Antriebsquerschnitt in den bestehenden Massbildern ersetzen.  
(Türflügel anpassen)

|  |  |               |                                     |                   |
|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| Massbilddetail                           | Masstab  | Gezeichnet    | 10.05.19                            | MURO              |
|  | %  | Gut zum Druck |                                     |                   |
| Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung |  |               |                                     |                   |
| 2302 Antriebsquerschnitt zum LR 32THERM  |  |               |                                     |                   |
|  | TORMAX a Division of Landert Group AG<br>CH-8180 Bülach-Zürich |               | DokumentenNr.:<br><b>T3_390_701</b> | Index<br><b>C</b> |